



WV100008.015
TRANSPARENT



WV100008.009
SMOKE

Technische Details

MATERIAL: Polycarbonat

ZERTIFIZIERUNG: EN 166 / ANSI Z87.1 / EN 170 (clear) / EN 172 (smoke)

OPTISCHE KLASSE: 1

 120 g  -5°C / +55°C

FARBE		STÄRKEGRAD
015	Clear	2C- 1,2
009	Smoke	5 - 2,5

Eigenschaften

Visier in Polycarbonat, sehr innovativ im Design, mit einer Antikratzbeschichtung ausgestattet. Die Linse ist mit kleinen Luftlöchern versehen, sodass die Linse von innen nicht beschlägt und vereinfacht so zusätzlich die Kommunikation. Seine ergonomische und übersichtliche Form und hohes Level an Qualität der Linsen garantiert maximalen Augenschutz und erlaubt die ganztägige Nutzung am Arbeitsplatz. Auch Brillen können unter dem Visier getragen werden und sind auch vor hohen Temperaturen geschützt. Das Vollvisier wird mit dem Easy Click System und der Visieraufnahme am Helm befestigt.

Leistungsindex

EN 166

OPTISCHE KLASSE	1
MECHANISCHE FESTIGKEIT - AUFPRALL MIT MITTLERER ENERGIE UND/ODER EXTREMTemperaturen (T= -5°/ +55° C)	BT
NEBELWIDERSTAND	N
SCHUTZ GEGEN GESCHMOLZENE METALLE UND HEISSE FESTSTOFFE	9

Montagesystem des Visiers



WV100008.009
SMOKE

+



WAC00010
VISIERAUFNAHME

+



WI00011
SCHUTZKAPPE/SONNENBLENDE

+



WAC00009
ZENITH VISIERADAPTER

=



Weitere Auskünfte

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutraseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.



Augenschutz Kollektion ZEN



ZEN VISIER CLEAR
WV100002.015



ZEN VISIER SMOKE
WV100002.009



ZEN VISIER SILVER MIRROR
WV100002.055



KUNSTSTOFFNETZVISIER
WV100010



METALLNETZVISIER
WV100009